

ZUBEHÖR FÜR INSTALLATIONSTESTER

	Artikel-Nr.	Beschreibung	C.A 6113	C.A 6116N C.A 6117
ANSCHLUSSZUBEHÖR UND STROMZANGEN	 P01295398	Anschlussleitung mit 3 getrennten Sicherheitsmessleitungen (rot, blau, grün)	■	■
	 P01295393	Anschlussleitung mit Schukostecker	■	■
	 P01295094	2 Sicherheitsmessleitungen 3m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz)	■	■
	 P01101921	Satz von 3 Prüfspitzen (rot, grün, blau)	■	■
	 P01101922	Satz von 3 Krokodilklemmen (rot, grün, blau)	■	■
	 P01102092	Sonde zur Fernbedienung	■	■
	 P01101943	Prüfspitze für Sonde zur Fernbedienung	■	■
	 P01120335	Stromzange C177 (20 A / Ø 52 mm) Strommessung (0,5 mA - 19,99 A), selektive Erdungsmessung	■	■
	 P01120336	Stromzange C177A (200 A / Ø 52 mm) Strommessung (5,0 mA - 199,9 A), Leistungsmessung (110 kW: 1-phasig, 330 kW: 3-phasig), Oberschwingungsmessung (bis zur 50. Ordnung), selektive Erdungsmessung	■	■
	 P01120460	Stromzange MN77 (20 A / Ø 20 mm) Strommessung (1 mA - 19,99 A), selektive Erdungsmessung	■	■
	 P01102057	Netz-/Ladegerät PA30W	■	
STROMVERSORGUNG / BATTERIE	 P01102129	Netzadapter/Ladegerät Typ 2 ohne Netzkabel (P01295174)		■
	 P01296024	Akku-Pack NiMH 35Wh	■	
	 P01296047	Akkupack Li-Ion		■
	 P01102130	Ladestation für Akku Li-Ion		■
	 P01295174	Netzkabel	■	■
	 HX0061	Ladegerät DC/DC für KFZ (Zigarettenanzünder)	■	
WEITERES ZUBEHÖR	 P01102084A	Stab für Durchgangsprüfung Länge 90 mm (3 x 30 cm) - 1000 V CAT III - Bananenbuchse Ø 4 mm	■	■
	 PeTeT85	Teleskop-Prüfstange für Durchgangsprüfung Länge 47 cm bis 85 cm - 1000 V CAT III - Bananenbuchse Ø 4 mm	■	■
	 ADAFMCEE ADAFMCEE32	CEE-Adapter 16 A CEE-Adapter 32 A Für Prüfung des Isolationswiderstands und der Phasenfolge der Außenleiter an CEE-Steckdosen - Ausgerüstet mit 4 mm Sicherheitsbuchsen (PE, N, L1, L2, L3) - CAT IV 600 V	■	■
	 B-REEL-2310-30N	Kabelrolle mit Gurt 30 m Prüfkabel	■	■
	 P01102017	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (15 m)*	■	■
	 P01102018	Zubehörset für Erdungsmessung - 1 Erder (30 m)*	■	■
	 P01102021	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (50 m)*	■	■
	 P01102022	Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (100 m)*	■	■
	 P01298081	Umhängegurt für Freihandbetrieb (4 Punkte), Modell 2	■	■
	 P01298057	Trageschlaufe	■	■
	 P01102094	Bildschirm-Schutzfolien (3 Stück)	■	■
	 P01298056	Transporttasche Nr. 22 (285 x 260 x 240 mm)	■	■
	 P01295293	Verbindungskabel USB-A <--> USB-B	■	■
	 DataView® P01102095	Software DataView®		■

* Siehe Zubehör für Erdungsmessung Seite 66
■ Ersatzteile / ■ Im Lieferumfang